



REGIONE LAZIO

COMMITTENTE:



Comune di Trevignano Romano

PIAZZA VITTORIO EMANUELE III, 1
TREVIGNANO ROMANO (RM) 00069 - Tel. +39 06 99 91 20 207
pec: protocollo.trevignanoromano@legalmail.it

IL SINDACO

Dott.ssa Claudia Maciucchi

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Sandro Torregiani

PROGETTISTA :

Ing. Leonardo Avincola

VIA S. FILIPPO 2 00069 TREVIGNANO ROMANO
TEL/FAX 06 9997 639
pec: l.avincola@pec.ordineingegneriroma.it



collaboratori :

Ing. Davide Saltari

VIA TITIRO 30 00155 ROMA
TEL/FAX 06 2294000
davide.saltari@gmail.com

PROGETTO :

BANDO REGIONALE REGIONE LAZIO MISURA 1.44 - PESCA NELLE ACQUE INTERNE E FAUNA E FLORA NELLE ACQUE INTERNE- PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA

LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTILI PER PICCOLE IMBARCAZIONI

PROGETTO DEFINITIVO

N° progetto	Commessa	N° progr.	N° elab.	Rev
003	20 TRV POR	005	004	00

Titolo Elaborato :

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SCALA :

-

DATA :

Novembre 2020

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1.	<i>Vista dal lato ingresso del porticciolo.....</i>	<i>2</i>
Figura 2.	<i>Vista della piazzetta dal lato lago</i>	<i>2</i>
Figura 3.	<i>Vista dell'ingresso e della piazzetta dal lato lago.....</i>	<i>3</i>
Figura 4.	<i>Vista della piazzetta dal lato lago</i>	<i>3</i>
Figura 5.	<i>Scivolo per il varo dei natanti</i>	<i>4</i>
Figura 6.	<i>Vista della scogliera di protezionee della banchina.....</i>	<i>4</i>
Figura 7.	<i>Approdo attuale dei pescatori</i>	<i>5</i>
Figura 8.	<i>Vista dal piazzale della banchina da completare.....</i>	<i>5</i>
Figura 9.	<i>Vista della banchina da completare.....</i>	<i>6</i>
Figura 10.	<i>Vista della banchina da completare lato esterno.....</i>	<i>6</i>
Figura 11.	<i>Dettaglio interruzione banchina esistente</i>	<i>7</i>
Figura 12.	<i>Dettaglio interruzione banchina esistente</i>	<i>7</i>
Figura 13.	<i>Vista dello specchio acqueo prospiciente la banchina con vento moderato da sud</i>	<i>8</i>
Figura 14.	<i>Vista dello specchio acqueo prospiciente la banchina con vento moderato da sud</i>	<i>8</i>
Figura 15.	<i>Vista del Porticciolo dal Lago.....</i>	<i>9</i>
Figura 16.	<i>Riferimenti punti di ripresa</i>	<i>10</i>

Si riporta nel presente documento il rilievo fotografico dello stato dei luoghi oggetto di intervento, svolto nel mese di maggio del 2020, ed integrato nel mese di agosto 2020 (foto 14 e 15) e di settembre (foto 16).



Figura 1. Vista dal lato ingresso del porticciolo



Figura 2. Vista della piazzetta dal lato lago



Figura 3. Vista dell'ingresso e della piazzetta dal lato lago



Figura 4. Vista della piazzetta dal lato lago



Figura 5. Scivolo per il varo dei natanti



Figura 6. Vista della scogliera di protezione della banchina



Figura 7. Approdo attuale dei pescatori



Figura 8. Vista dal piazzale della banchina da completare



Figura 9. Vista della banchina da completare



Figura 10. Vista della banchina da completare lato esterno



Figura 11. Dettaglio interruzione banchina esistente



Figura 12. Dettaglio interruzione banchina esistente



Figura 13. Vista dello specchio acqueo prospiciente la banchina con vento moderato da sud



Figura 14. Vista dello specchio acqueo prospiciente la banchina con vento moderato da sud



Figura 15. Vista del Porticciolo dal Lago

